



Les signes d'usinages sont destinés à **indiquer** sur les pièces **l'emplacement** des différents usinages à réaliser.

Ils sont tracés à **main levée** mais en essayant d'être le plus précis possible.




Les signes d'usinages pour les profilages les plus courants :


Profilage continu



La feuillure



La rainure



La moulure

Profilage arrêté

